





Isasi, 36 - 20600 Eibar - Tfno. 943 20 32 44, Fax. 943 20 41 14, e-mail: eibar@armeriaeskola.com

DEPARTAMENTO MECÁNICA		2017-2018
CURSO	NX Superficies	
NIVEL	3	
DURACIÓN	30H	

## 1. OBJETIVOS

- Ser capaz de modelar superficies con NX y operar con ellas con el fin de poder diseñar piezas de alto nivel de complejidad.
- Dirigida al diseño de piezas que sean fabricables, garantizando la viabilidad de fabricación.
- Identificar el interface de dibujo asistido por ordenador y su entorno de trabajo.
- Manejar con fluidez las principales opciones de trabajo ofrecidos por el software de dibujo asistido por ordenador.
- Personalizar el entorno de trabajo.

## 2. CONTENIDOS

## TÉCNICAS DE CAD EN SUPERFICIES.

- 1. Superficies básicas
  - o Métodos de creación:
    - Superficie extruida.
    - Superficie de revolución.
    - Superficie por barrido.
    - Superficie Limitada.
    - Superficie reglada.
    - Copiar superficie.
    - Desplazar superficie.
    - Redefinir.















Isasi, 36 - 20600 Eibar - Tfno. 943 20 32 44, Fax. 943 20 41 14, e-mail: eibar@armeriaeskola.com

- Modificar superficies:
  - Intersecar.
  - Recortar.
  - Extender.
  - Dividir cara.
  - Combinar superficies.
  - Sustituir cara.
  - Unir superficies.
- 2. Concepto de superficies
  - o Tipos de continuidades en superficies:
    - Franjas de cebra.
    - Análisis de Curvatura (curvas y superficies).
- 3.Crear y editar curvas:
  - o Curva Spline (curva 2D)
  - Curva por puntos significativos.
  - o Curva por contorno.
  - o Curva de intersección.
  - o Proyectar curvas.
  - o Curva derivada.
  - o Curva de Cruce.







