

VERIFICACION TRIDIMENSIONAL PC DMIS CAD++	
Orduak	30 ordu
Ordutegia	Astelehenetik-ostegunerarte (18:00-21:00)
Irakaslea	

Maila: Oinarrizkoa baina komenigarria erdi edo goimaila bat eginda izatea edo tridimensionaletan aurrezagutza bat.

Ikastaroaren helburuak:

- Aprender en manejo de una maquina tridimensional
- Realizar prácticas de verificación con el software Pcdmis.

Ikastaroaren edukiak:

- Encendido, mantenimiento y limpieza de máquinas tridimensionales.
- Introducción a la metrología tridimensional.
- Generalidades del Pcdmis
- Gestión de Palpadores.
 - Configuración de la herramienta.
 - Definición del calibre de referencia.
 - Definición de palpadores.
 - Calibración y cualificación de palpadores.
- Gestión de Alineamientos.
- Verificación de Cotas Dimensionales.
- Verificación de Cotas Geométricas
- Realización de informes.
- Prácticas de verificación en la MMC (Máquina de Medir por Coordenadas)